

Änderungen ab Mitte 2008



5 cm höheres Deck für mehr Stehhöhe im Salon und in der Vorpiek



Neu geformte Steuersäule mit höherem Bügel für Instrumente.

Veränderte Form im Cockpitboden hinter und neben dem Steuerrad für besseren Sitz- und Stehkomfort.



Abdeckung für die Fallen auf dem Deck. Fallenkasten im Cockpit Stb. und Bb.



Tür vom WC-Raum zur Backskiste